

河南省建设工程竣工验收意见书 (表13-2)

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 工程名称 | 平顶山新城区西太平村二期安置工程住宅楼 | 结构类型 | 剪力墙 | 层数/ 建筑面积 | 27层 37187.77m ² |
| 施工单位 | 河南青城建设有限公司 | 技术负责人 | 闫清生 | 开工日期 | 2014年12月31日 |
| 项目负责人 | 程可阳 | 项目技术负责人 | 张昱阳 | 完工日期 | 2016.10.21 |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | | 验收结论 | |
| 1 | 分部工程验收 | 共 7 分部, 经查 7 分部, 符合设计及标准规定 7 分部 | | 合格 | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 21 项, 经核查符合规定 21 项, 经核查不符合规定 0 项 | | 合格 | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 27 项, 符合规定 27 项, 共抽查 17 项, 符合规定 17 项, 经返工处理符合规定 0 项 | | 合格 | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 18 项, 符合规定 18 项, 不符合规定 0 项 | | 合格 | |
| 5 | 综合验收结论 | 合格 | | | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章) 项目负责人: 胡旭威 2016年11月4日 | (公章) 总监理工程师: 张妍博 2016年11月4日 | (公章) 项目负责人: 程可阳 2016年11月4日 | (公章) 项目负责人: 杨永 2016年11月4日 | (公章) 项目负责人: 王洪 2016年11月4日 |

河南省建设工程质量监督总站监制



扫描全能王 创建